


Ce dessin est la propriété exclusive de mbo Osswald GmbH & Co KG. La transmission, la duplication et la communication à des tiers (même sous forme d'extraits) sont interdites. En cas de non-respect, la responsabilité des dommages et intérêts est engagée.

120 js15	120.700
	119.300



### Pièces de raccordement

Section à gauche (assemblée):

10 03 4416 8022/013 - Joints à angles DIN 71802 forme CSL avec pivot fileté libre | CSL 16 M10 | Acier | galvanisé blanc  
 10 00 0934 0010/013 - Écrous DIN 934 | M10 | Acier | galvanisé blanc

Section à droite (assemblée):

10 03 4416 8022/013 - Joints à angles DIN 71802 forme CSL avec pivot fileté libre | CSL 16 M10 | Acier | galvanisé blanc  
 10 00 0934 0010/013 - Écrous DIN 934 | M10 | Acier | galvanisé blanc

Écart admissible pour les dimensions sans spécification de tolérance ISO 2768-m pour les dimensions linéaires et angulaires ISO 2768-0,6 pour la symétrie					Surface acier clair, légèrement huilé	Echelle		Poids	
						Matériau		1.0718 (11SMnPb30+C)	
					Date	Nom	Désignation		
							Barre d'articulation M10 100		
					Dessiné	mboShop	No de l'article		
							GL101651586637		
					Contrôlé		Remplacement pour :		Remplacement par :
					Norme		No de l'article		A4
					mbo®	mbo Osswald GmbH & Co KG Steingasse 13 97900 Kuelshelm-Steinbach Allemagne			
A	Plan créé		eShop						
Statut	Modifications	Date	Nom						